

V Brně dne 6. května 2021

Věc: Nabídka vyřazeného majetku

Vážená paní, vážený pane,

v příloze Vám zasíláme seznam neupotřebitelného majetku, který byl vzhledem k jeho trvalému poškození a opotřebovanosti na základě odborného posouzení doporučen k vyřazení z evidence a ekologické likvidaci. Přesto máme povinnost tento majetek dle pokynů zřizovatele nabídnout ostatním příspěvkovým organizacím či institucím, které by o něj případně mohly mít zájem.

V případě zájmu o některou z položek níže přiloženého seznamu kontaktujte pana Ing. Ondřeje Petra, Ph.D., ekonomicko-správního náměstka CED, p. o.

Budeme rádi i za negativní odpověď.

V případě, že do 15 dnů neobdržíme Vaši odpověď, rozumíme tím, že o nabízený majetek nemáte zájem.

MgA. Miroslav Ošcatka
ředitel Centra experimentálního divadla, p. o.

Příloha: Seznam majetku k vyřazení

Kontaktní adresa:

Centrum experimentálního divadla, p. o.
Ing. Ondřej Petr, Ph.D.
Zelný trh 9, 602 00 Brno
tel.: 542 123 453
e-mail: petr@ced-brno.cz

Příloha: Seznam majetku k vyřazení

Inv. číslo	Název	Rok pořízení	Pořizovací cena v Kč celkem
00042/1	Komunikační zařízení intercom	2003	200 710,-
00042/7	Odposlechový systém pro kabinu	2003	81 582,-
120024/1-2	Robe 575 AT – 2 ks à 80 000,-	2004	160 000,-
101110	Přenosný ovládací pult ETC24/48	1998	98 977,-
200014	Osvětlovací pult Expresion 3	2008	83 300,-
300813	Notebook Lenovo	2011	9 900,-

00042/1

Systém 100V zesilovače a reproduktorů (13 ks), potenciometrů (7 ks), rozvodné skříně – matrice, komunikačních stanic (5 ks) a instalace ve zdi – nefunkční.

Vyjádření odborníka: *Reproduktory Philips pro 100V rozvody obsahují opotřebované papírové membrány. Ovládání hlasitosti (potenciometry) jsou mechanicky opotřebované a nefunkční. Zesilovač 100V je značně opotřebovaný a jeho další užívání není bezpečné. Rozvodná skříň a komunikátory nejsou kompatibilní s žádnými komponenty, které se v současnosti používají.*

00042/7

Aktivní reproduktory značky ESi nEar05 – 4 ks + kabeláž – nefunkční.

Vyjádření odborníka: *Monitory nEar05 mají zničené malé reproduktory, které již nelze vzhledem ke stáří výrobku nahradit (dle vyjádření zástupce distributora značky ESi). Velké reproduktory (papírové) jsou na mnoha místech poškozené a opravované lepením. Vestavěný zesilovač je značně tepelně opotřebovaný. Přístroje nejsou vhodné pro další použití, ani jako náhradní díly.*

120024/1-2

- (1) V zařízení je vyhořela základová deska, zařízení nelze spustit ani použít.
- (2) Zařízení má velmi poškozené šasi i vnitřní mechanismus. Zařízení lze spustit, ale nelze používat.

Vyjádření odborníka:

- (1) *Zařízení je nefunkční, velký přechodový odpor. Doporučena ekologická likvidace.*
- (2) *Velmi špatný stav zařízení. Doporučena ekologická likvidace.*

101110

Zařízení má nefunkční hardwarové tlačítka a klávesnici, což znemožňuje práci s pultem.

Vyjádření odborníka: *Nefunkční zařízení, velký přechodový odpor. Doporučena ekologická likvidace.*

200014

Zařízení má nefunkční fadery a tlačítka klávesnice, což znemožňuje práci s pultem.

Vyjádření odborníka: *Nefunkční zařízení. Velký unikající proud. Oprava je nerentabilní. Doporučena ekologická likvidace.*

300813

Vyjádření odborníka: *Notebook neodpovídá současným požadavkům systémového softwaru ani svou kapacitou a ani svým rozlišením displeje. Upgrade hardwaru není možný vzhledem ke konstrukci notebooku. Doporučuji předat k ekologické likvidaci.*